

CASE DE EXECUÇÃO

TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL



CLIENTE: Condomínio

CIDADE: Belo Horizonte/MG

DURAÇÃO DA OBRA: 30 dias



STATERA
ENGENHARIA

RESUMO

01



Tratamento de Infiltrações em Ralos:

Escarificação, furação e instalação de 12 bicos metálicos para a injeção bicomponente de espuma e gel de poliuretano, visando a completa estanqueidade das áreas críticas.

RESUMO

02



Recuperação Estrutural:

Intervenção em pontos localizados nas proximidades de vagas de garagem selecionadas, incluindo o respectivo corredor de acesso. O processo envolveu a escarificação das áreas com patologias, tratamento das armaduras oxidadas e fechamento com argamassa polimérica estrutural e cristalizante para impermeabilização profunda do concreto.

RESUMO

03



Insumos e Equipamentos Utilizados:

Para a viabilização técnica, foram empregados equipamentos específicos como bomba de injeção, martetele rompedor e misturador de argamassa, além de 405 kg de argamassa polimérica e 100 bicos de injeção.

Escarificação de Áreas com Patologias



Tratamento das Áreas com Aplicação de Argamassa Polimérica e Cristalizante para Impermeabilização do Concreto



Escarificação dos Ralos com Infiltrações para Tratamento



Fechamento das Áreas com Argamassa Polimérica e Cristalizante para Impermeabilização do Concreto



Injeção de Gel e Espuma de Poliuretano



CONTATO



Atendimento Matriz



(31) 3370-7766

(31) 98881-8599



Rua Raul Pompéia, 101 - 11º andar, São Pedro
Belo Horizonte/MG - 30330-080

Atendimento Nordeste



(79) 3142-2394

(79) 99830-9870



Rua Pacatuba, 254, Sala 415, Centro - Edifício Paulo
Figueiredo - Aracaju/SE - 49010-900

E-mail: contato@stateraengenharia.com.br

Site: www.stateraengenharia.com.br

